



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE TOLDO DE BALCÓN MADURA



2 personas

### PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN






#### Herramientas necesarias



#### 1 Recepción del paquete




#### 2 Montaje



dibujos y fotografías no contractuales




## 8 Marcado



*Démonter les support muraux après la prise de mesure.*





# COLOCACIÓN EN TECHO

## 1 Instalación de los soportes



*Fijación de los tornillos de Ø10mm. Kit de tornillos y tacos no incluidos.*

## 5 Instalación del tubo de enrollamiento




# INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES DE BRAZO


1 Abrir el toldo




2 Marcado




3 Volver a cerrar el toldo




4



5



6




*Adaptar la fijación del apoyo de brazo, a la naturaleza de la barandilla.*


7 Abrir el toldo






8 Emparajar los brazos con los soportes



  
Atención brazo a tensión



**1 Gancho barre de carga (brazo cerrado)**



# INFORMACIÓN CONSUMIDOR

## Consejos de mantenimiento de su toldo

Un toldo de este tipo está sometido a limitaciones: humedad, aire salino, limitación de peso, viento...

Nuestras recomendaciones son :

- ▶ **Verificar** la presión de los tornillos después de la instalación, regularmente: a principio y a fin de temporada.
- ▶ **No dejar jamás** la lona mojada enrollada. Secar lo máximo posible.
- ▶ **Limpiar** la lona y el armazón a principio y a fin de temporada.  
Atención : no utilizar productos detergentes.

## ▶ A saber :

La inclinación y las regulaciones de final de carrera (para los toldos con motor son preseleccionadas de fábrica.). Són susceptibles de ser modificados por el usuario siguiendo las indicaciones de regulación.

Puede producirse una ligera flexión de la barra de carga puede producirse (4 o 5cm). Es debido a los brazos y puede provocar una bolsa a nivel de la lona.

Una ligera diferencia de color de fibras idénticas puede ser observada entre dos toldos, en el caso de compras no simultáneas.

Pueden aparecer pliegues o efectos jaspeados, pero no disminuyen en nada la calidad y la eficacia del toldo.

Las ondulaciones o pliegues pueden aparecer en la lona. Son debidos a los espesores provocados por los dobladillos y las costuras que provocan tensiones sobre el tubo de enrollado.

Utilice la maniobra de seguridad sólo en caso de fallo de alimentación para cerrar el toldo . El uso de la maniobra de seguridad, fuera de estas condiciones desprogramará la regulación de final de carrera del motor.

## Problemas

## Causas

## Soluciones

Mi toldo se descuelga de la pared.	Tornillería no adaptada a la composición de la pared.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verificar la buena colocación de los soportes (seguir las indicaciones de montaje).</li><li>▶ En caso de fijación con un sellado químico, remitirse a la reseña del fabricante.</li></ul>
Mi toldo no está a nivel. .		<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verificar el buen nivel de los soportes de fijación. Rehacer la postura a nivel.</li><li>▶ Verificar el nivel de la barra de carga. Rectificar la inclinación de los brazos ( Regulación Párrafo A).</li></ul>

## No desplegar el toldo en caso de:



VIENTO



LLUVIA



NIEVE




NO SUSPENDER NADA

**ATENCIÓN AL CLIENTE:**  
Llamar al **902 10 23 18**  
De Lunes a Viernes  
de 9h00 a 13h y de 13h30 a 16h30



EN 13561 tabla ZA.1  
TOLDO exterior  
Resistencia al viento  
Clase técnica 1

# DESPIECE



Número	Ref.	Descripción
1	SU16A	Soporte universal
2	EOI178	Casquillo Ø78mm Eje redondo
3	TO78	Tubo de enrollamiento Ø78mm
4	EOI378	Casquillo Ø78mm eje cuadrado
5	TA1-3R	Máquina
6	CU09	Soporte de Máquina
7	BB54	Alta parte de brazo
8	PS07	Perfil de brazo
9	BB56	Terminal de brazo
10	PU05	Perfil barra de carga
11	EB05P	Tapón barra de carga
12	BB09	Gancho de brazo sobre rembarde
13	CU06	Soporte Tubo de enrollamiento Ø78mm

# Garantía comercial

## ► Duración

El mecanismo y el tratamiento están garantizados por un período de 2 años.  
Las lonas poliéster están garantizadas por un período de 1 año.  
El motor y el ensamblaje de los automatismos están garantizados por un período de 2 años.  
La garantía no toma en cuenta la mano de obra post venta.



El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra del producto (fecha mencionada en el comprobante de compra - ticket de caja o factura).

## No hay extensión en la aplicación de la garantía.

La garantía se aplica sólo con la presentación del comprobante de compra.

## ► Modalidad de aplicación de la garantía.

La garantía cubre todo problema encontrado en la utilización del producto para todo acontecimiento previstos y no excluidos por la garantía comercial y esto en la medida de la duración de la garantía.

Para estar amparado dentro de la garantía, el producto debe haber estado instalado conforme a la normativa y no haber sido objeto de ninguna utilización anormal tal como:

- Mantenimiento insuficiente o no conforme a las recomendaciones adjuntas de "Limpieza y mantenimiento"
- Utilización de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Golpe, rotura o mal uso.
- Daños causados por cuerpos extraños (arena, virutas, piedras...).
- Daños causados por una conexión a una línea eléctrica no conforme.

Al tratarse de una lista no muy exhaustiva, para conocer las causas que se aplican y las que quedan excluidas de la garantía, remítase al cuadro adjunto situado al final de esta "Garantía comercial".

La garantía está limitada a la reparación o sustitución de las piezas que sean defectuosas o que provocan un mal funcionamiento del dispositivo, por otras piezas idénticas.

La garantía en ningún caso cubre los costes de desplazamiento, ni los daños directos o indirectos. Ni tampoco es compatible con los gastos de desmontaje e instalación del producto descrito en la reclamación de garantía, excepto en el contexto de la aplicación de la garantía legal de los defectos ocultos.

## Incidentes susceptibles de inicio de garantía

Defectos constatados	Tipo de incidente	Comentarios
<b>General</b>	- Piezas o tela defectuosa. - Motor defectuoso..... - Automatismo defectuoso..... - Defectos de material..... - Defectos de acabados.....	Caso en el que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación. Mando a distancia, receptor del automatismo, sensor de viento, sensor de sol. Errores, falta de material, grietas, fisuras, deformaciones. Defectos de pintura o colores. Golpes o arañazos.
Expedición piezas de recambio:		
- 72 horas para los motores y los automatismos, después de la recepción en nuestros locales. - 72 horas para otras piezas de recambio (sin contar el armazón del toldo ni la lona). - Las reexpediciones corren a cargo de TOLDOSENSTOCK. - Los productos serán expedidos a cargo del cliente y se le re-enviarán de forma gratuita.		

## Causas de exclusión de la garantía

Defectos constatados	Tipo de incidente	Comentarios
<b>General</b>	- Componentes defectuosos..... - Productos de saldo u ofertas. - Desgaste normal por utilización..... - Todo litigio por golpe..... - Degradación..... - Producto modificado..... - Producto modificado. - Productos estocados en condiciones de humedad.	A causa de una instalación o utilización inadecuada Suciedad o factores de degradación producidos por la contaminación. Arañazos, piezas faltantes, manchas, roturas, etc. producidas por la adquisición del producto sin su embalaje original Vinculados a la negligencia, vandalismo, caída de objetos, algún tipo de quemaduras, viento violento, limpieza de la lona con un producto inadecuado Adición o reposición de otras piezas no suministradas/ vendidas por TOLDOSENSTOCK.
<b>Tela</b>	- El fenómeno de los pliegues de relieve, desgarros o agujeros inherentes a la textura de la fibra.	
<b>Ajustes</b>	- Ajustes de fin de carrera, brazo, tela e inclinación o cualquier otro reglaje.	



ATENCIÓN AL CLIENTE:  
Llamar al **902 10 23 18**  
De Lunes a Viernes  
de 9h00 a 13h y de 13h30 a 16h30